

Anliefervorschrift für externe Edelmetallanlieferungen

Diese Anliefervorschrift gilt ausschließlich für externe Edelmetallanlieferungen für Produktgeschäft an:

- Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Heraeus Precious Metals

1. Good Delivery

Die Edelmetalle **GOLD**, **SILBER**, **PLATIN** und **PALLADIUM** müssen von einem Hersteller stammen, der in den folgenden "Good Delivery Lists" aufgeführt ist:

- **Gold** <http://www.lbma.org.uk/good-delivery-list-refiners-gold-current>
- **Silber** <http://www.lbma.org.uk/good-delivery-list-refiners-silver-current>
- **Platin** <https://www.lppm.com/platinum-list/>
- **Palladium** <https://www.lppm.com/palladium-list/>

Die Edelmetalle **RHODIUM**, **IRIDIUM** und **RUTHENIUM** müssen von einem der folgenden international akzeptierten Hersteller / Produzenten / Refinern („Major Brands“) stammen:

- Anglo American Platinum Limited / Valterra Platinum Limited
- Argor-Heraeus SA
- BASF Corporation
- Chimet SpA
- Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG / Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG
- Heraeus Limited
- Heraeus South Africa (Pty) Ltd
- Heraeus Precious Metals North America LLC
- Heesung PMTech
- Impala Platinum Limited
- Johnson Matthey plc
- Johnson Matthey Inc
- SAXONIA Edelmetalle GmbH
- Sibanye-Stillwater / Western Platinum (PTY) Limited
- Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.
- Umicore AG & Co. KG
- Umicore NV/SA

Material aus russischer Produktion nehmen wir unabhängig vom Herstellungszeitpunkt nicht an.

2. Spezifikationen der Edelmetalle

- | | |
|--|--------------------------------|
| • Reinheit von Au & Ag Granalien: | min. 99,99 % |
| • Reinheit von Au Barren: | min. 99,99 % |
| • Reinheit von Ag Barren: | min. 99,99 % |
| • Reinheit von Ir, Rh & Ru Schwamm / Pulver: | min. 99,95 %, frei von Stücken |
| • Reinheit von Pt & Pd Schwamm / Pulver: | min. 99,95 %, frei von Stücken |
| ○ Glühverlust / Loss on Ignition (LOI): | max. 0,05 % |
| ○ Reduktionsverlust / Loss of Reduction (LOR): | max. 0,05 % |

- Reinheit von Pt & Pd Barren* min. 99,95 %

*Barren nur für Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG, Geschäftsbereich Heraeus Precious Metals - Functional Materials und nur nach Rücksprache sowie Freigabe möglich.

3. Lieferpapiere

Folgende Dokumente und Informationen müssen vor der Anlieferung zur Verfügung gestellt werden:

- Lieferschein: RMA-Nummer, Heraeus Ansprechpartner des auftraggebenden Geschäftsbereiches, deutliche Angabe des Lieferanten.
- RMA-Nummer auf Außenverpackung / Kiste
- Rücksende- und Anlieferinformationen
- Packliste
- Ursprungszertifikat
- Analysenzertifikate zwingend mit Angabe folgender Werte: LOI / LOR max. 0,05 % (siehe Punkt 2. - „Spezifikationen der Edelmetalle“ für Schwamm / Pulver)

4. Behälter / Verpackung

Folgende Informationen müssen auf den Behältern bzw. auf dem Label angegeben werden:

- Brutto-/Tara-/Nettogewicht
- Analysennummer (Zertifikat)
- Materialbezeichnung
- Hersteller / Produzent / Refiner (Brand)
- Sämtliche Behältnisse müssen verplombt oder versiegelt sein. Das Siegel / die Plombe muss bei Anlieferung intakt sein.
- Sämtliche Behältnisse müssen separat und nachvollziehbar gelabelt sein.

5. Sonstige Anforderungen

- Pro Auftrag eine Lieferung bzw. separate Verpackung
- Lieferpapiere inkl. Packlisten sind vor Anlieferung der Ware an den Empfänger (Heraeus) zu senden.
- **Anlieferadresse:**

Heraeus Site Operations
GmbH & Co. KG
Special Logistics
Geb.632 Warenannahme
Heraeusstraße 12 - 14
63450 Hanau

- Annahmezeiten: 07:00 Uhr - 16:30 Uhr

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Sachbearbeiter im Kundendienst.